


GBAVOMN



AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

REGISTRO ENTRADA

2017-E-RC-31989

19/10/2017 10:05



SK. ALCADETE JEFENTE

AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

C/ MARQUES DE ARNEVA, 1

03300 ORIHUELA (ALICANTE)

Data 13 OCT. 2017

EIXIDA Núm 1493
REGISTRE D'EIXIDA
Avda. de Aguilera, 1 - 03007 Alicante

ASUNTO: PETICIÓN DE REPARACIÓN TRAMO CV-915, CARRILBICI, P.K. 5+000, MARGEN IZQUIERDO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ORIHUELA.

En primer lugar poner en su conocimiento, que ya inspeccionamos el punto deteriorado, aunque veríamos conveniente, una reunión entre los responsables de la acequia, Ayuntamiento, Adjudicatario de la conservación de la zona sur y este servicio Territorial.

Por otro lado, hemos de informarle lo siguiente:

1. Efectivamente se ejecutaron obras de mejora de la seguridad vial en el tramo total de la CV-915, clave (1387-52-A). Desde la ejecución han pasado más de 13 años.
 2. Entendemos que los defectos sobre la acequia se han producido por un mal uso por parte de los camiones, que han aparcado sobre el carril bici calculado para el paso de bicicletas y no de vehículos pesados.
 3. Será conveniente hacer una cata rectangular para poder examinar el estado del fondo de la acequia y descartar grietas en su solera como causa de la rotura.
 4. Se recuerda también que aunque haya sido ejecutada por parte de esta Conselleria la citada obra, ésta no es la propietaria de la acequia y, además, en suelo urbano, este Servicio solo mantiene el ancho de la plataforma asfaltada, siendo el mantenimiento del acerado, instalaciones y mobiliario urbano competencia del Ayuntamiento correspondiente, lo que deberá ser tenido en cuenta en lo sucesivo.
- ✓ En cualquier caso, nos ponemos a su disposición para realizar una visita conjunta al punto en que se ha deteriorado la cubierta para buscar la solución más oportuna.

Reciba un cordial saludo.



Alicante a 13 de octubre de 2017
EL JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL
DE OBRAS PÚBLICAS

J. R. Vidal
FDO ISIDORO ENRIQUE DEL RÍO VIDAL